



SLOVENSKÁ
INŠPEKCIA
ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice
odbor inšpekcie ochrany vôd

Obecný úrad Richvald	
Dátum:	29-12-2020
Číslo stanoviska	Číslo spisu: 690/2020
Príchy	Vypracuje: Mg. Germanová

č.: 7689/52/2020-27601/2020

Dátum: 25.08.2020

Príloha: Fotodokumentácia

Prezenčná listina

Počet strán: 4

Protokol č. 1

z riešenia mimoriadneho zhoršenia vôd č. 147-025-2020-KE.

Prítomní:	za SIŽP IŽP Košice OIOV	RNDr. Alexandra Jakubišín Šipošová Ing. Gabriel Dancák
	za SVP š.p. OZ Košice	Martin Popjak Pavol Štefanco
	za MO SRZ Bardejov	Slavomír Bank
	za OR PZ Bardejov	Peter Šim Marián Ryzner
	za PPD Bardejov	Jozef Mackanič, konateľ spoločnosti Vladimír Rybár, konateľ spoločnosti Ján Banas Milan Banas
	za Obec Richvald	Zuzana Germanová, starostka obce

PREDMETOM

tohto protokolu je riešenie hláseného mimoriadneho zhoršenia vôd, ohláseného Okresným úradom v Bardejove, odborom starostlivosti o ŽP v zmysle § 41 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“).

Dňa 25.08.2020 o 15:45 hod. zástupkyňa Okresného úradu v Bardejove, odboru starostlivosti o ŽP nahlásila mimoriadne zhoršenie vôd na vodnom toku Šibská voda na ulici

Mičkova v Bardejove, spôsobené únikom látky neznámeho pôvodu do vodného toku s následným vytváraním bielej peny.

Zástupca IŽP Košice po prevzatí telefonického hlásenia o predmetnej udalosti ustanovil v zmysle § 41 ods. 10 vodného zákona pracovnú skupinu vo vyššie uvedenom zložení z dôvodu prešetrenia ohláseného znečistenia vodného toku. IŽP Košice telefonicky požiadal Okresný úrad v Bardejove, odbor starostlivosti o ŽP o preverenie tejto skutočnosti. Zástupca Okresného úradu v Bardejove, odboru starostlivosti o ŽP vykonal tvaromiestnu ohliadku vodného toku a potvrdil IŽP Košice nahlásenú skutočnosť.

IŽP Košice telefonicky požiadal zástupcu SVP š.p. OZ Košice, Správa povodia Bodrogu Trebišov, vysunuté pracovisko Bardejov o spoluprácu.

Následne zástupca OR PZ v Bardejove nahlásil znečistenie na vodnom toku Richvaldský potok prejavujúce sa výskytom bielej peny na vodnej hladine, ktoré mu nahlásil miestny rybár.

Zástupcovia IŽP Košice sa dostavili na miesto ohláseného znečistenia vôd. Vykonaným riešením ohláseného mimoriadneho zhoršenia vôd za účasti zástupcu OÚ Bardejov, zástupcu SVP š.p. Košice, Správa povodia Bodrogu Trebišov, vysunuté pracovisko Bardejov, zástupcov OR PZ Bardejov, miestnych rybárov a starostky obce bolo zistené, že na Hospodárskom dvore Richvald, ktoré patrí spoločnosti Poľnohospodárske podielnícke družstvo Bardejov so sídlom v Kľušove dochádza k vytekaniu hnojovky z hnojiska na parcele KN-C č. 610/14, k. ú. Richvald. Z dôvodu upchania žľabu hnojiska a netesnosti hnojiska v jeho pravom rohu v blízkosti žumpy na hnojovku došlo k neovládateľnému úniku hnojovky (v množstve cca 40 m³) voľne do terénu a vzhľadom na jeho sklon následným stečením do vodného toku - bezmenný potok, ktorý je prítokom Richvaldského potoka.

Znečistenie sa prejavovalo sfarbením vody do siva, zápachom po hnojovke, vytváraním peny na hladine a výskytom uhynutých rýb vo vodnom toku bezmenný prítok Richvaldského potoka (pretekajúceho vedľa areálu družstva), Richvaldský potok a vodný tok Šibská voda. IŽP Košice vyhotovilo fotodokumentáciu, ktorá je prílohou tohto protokolu.

IŽP Košice požiadal zástupcu SVP š.p. OZ Košice, Správa povodia Bodrogu Trebišov, vysunuté pracovisko Bardejov o odobratie vzoriek vôd zo zdroja znečistenia, nad zdrojom znečistenia a pod zdrojom znečistenia a o vykonanie laboratórnych rozborov v ukazovateľoch: CHSK, pH a amoniak.

Ohliadkou vodného toku Richvaldský potok a jeho bezmenný prítok v smere proti prúdu prúdenia vody bol zistený pôvodca znečistenia.

Podľa vyjadrenia zástupcu kontrolovaného subjektu pána Jozefa Mackaniča došlo pri privalových dažďoch k preplneniu žumpy určenej zachytávanie hnojovky z hnojiska a tým k jej vytečeniu na okolitý terén. Spoločnosť PPD Bardejov zabezpečila ihneď vývoz hnojovky z predmetnej žumpy a následne ju aplikovala na pole – parcela KN – C č. 2503/1, v k.ú.

Richvald v zmysle hnojného plánu. Pred korytom vodného toku ihneď vybagrovala jamu na zachytávanie hnojovky, aby tým zabránila vytekaniu do vodného toku.

V zmysle § 41 ods. 4 vodného zákona sa za pôvodcu mimoriadneho zhoršenia vôd považuje ten, kto prevádzkoval zariadenie v čase, keď mimoriadneho zhoršenie vôd vzniklo a keď sa preukázala príčinná súvislosť s jeho prevádzkovaním. Na základe zistených skutočností SIŽP IŽP Košice za pôvodcu mimoriadneho zhoršenia vôd považuje spoločnosť Poľnohospodárske podielnícke družstvo Bardejov, Objekt RDP, Kľušov 086 22, IČO 36 477 761.

V zmysle § 41 ods. 5 vodného zákona je pôvodca mimoriadneho zhoršenia vôd povinný vykonať bezprostredné opatrenia na zneškodnenie mimoriadneho zhoršenia vôd, ako aj opatrenia na odstránenie jeho škodlivých následkov.

SIŽP IŽP Košice v zmysle § 41 vodného zákona dňa 25.08.2020 požiadala pôvodcu mimoriadneho zhoršenia vôd o vykonanie opatrení vo veci zneškodnenia škodlivých následkov mimoriadneho zhoršenia vôd v uvedenom rozsahu:

1. Vizualne zistiť rozsah znečistenia a zamedziť jeho šírenie v termíne do 26.08.2020.
2. Zabezpečiť vyčistenie rigolov na odvádzanie hnojovky z hnojiska. Vyčistenie zabezpečiť v termíne do 28.08.2020.
3. Zabezpečiť odstránenie vytečenej znečisťujúcej látky – hnojovky v termíne do 28.08.2020.
4. Zabezpečiť nepriepustnosť hnojiska a žumpy, ktoré nie sú v dobrom technickom stave v lehote do 3 mesiacov
5. Do toho času pravidelne monitorovať tieto objekty
6. O realizovaných opatreniach vypracovať informatívnu správu a zaslať ju na IŽP Košice na vedomie v termíne do 11.09.2020.

IŽP Košice vykonaným riešením predmetného mimoriadneho zhoršenia vôd konštatuje, že hnojovka je v zmysle prílohy č. 1 k vodnému zákonu zoznamu znečisťujúcich látok zoznamu I v bode 11 je znečisťujúcou látkou. Spoločnosť Poľnohospodárske podielnícke družstvo Bardejov, Objekt RDP, Kľušov zaobchádzala na HD Richvald v PHO - 3 so znečisťujúcou látkou (hnojovkou) v rozpore s § 39 vodného zákona, čím došlo k neovládateľnému úniku znečisťujúcej látky do bezmenného potoka, následne do Richvaldského potoka a do vodného toku Šibská voda a tým k naplneniu skutkovej podstaty § 41 ods. 1 vodného zákona a ku vzniku mimoriadneho zhoršenia vôd.

IŽP Košice bude pokračovať v riešení mimoriadneho zhoršenia vôd po doručení výsledkov laboratórnych rozborov vzoriek vôd, odobratých správcom toku.

za SIŽP IŽP Košice OIOV

RNDr. Alexandra Jakubišin Šipošová

Ing. Gabriel Dancák

za PPD Bardejov

Jozef Mackanič, konateľ spoločnosti

Vladimír Rybár, konateľ spoločnosti